



DE	NMEA 2000® Füllstandssensor
EN	NMEA 2000® Liquid Level Sensor
FR	Capteur de niveau de liquide NMEA 2000®

ES	Sensor de nivel líquido NMEA 2000®
IT	Sensore livello serbato NMEA 2000®
PT	Sensor de nível de enchimento NMEA 2000®

Installationsanleitung / Installation instruction / Instructions d'installation/ Instrucciones para la instalación / Istruzioni per l'installazione / Instruções de instalação

B000610 | 03-2020



www.veratron.com/downloads

veratron AG
Industriestrasse 18, 9464 Rüthi,
Switzerland

www.veratron.com

info@veratron.com

Vor der Montage

ACHTUNG: Kurzschluss. Kabelbrand, Batterieexplosion. Ziehen Sie den Zündschlüssel ab und trennen Sie die Klemme vom Minuspol der Batterie

Verwenden Sie ein NMEA 2000 Drop-Kabel mit fünfpoligem M12-Stecker (Drop-Kabellänge max. 6m, Stecker/Buchse).

Einbauort

ACHTUNG: Stets die Tiefe des Tanks im Vergleich zur Höhe des Gebers prüfen. Der Geber muss immer im oberen Teil des Tanks eingebaut werden.

Installieren Sie den Geber an der vom Tankhersteller schon vorgesehenen Montageöffnung (Montageflansch).

Die günstigste Stelle für die Montageöffnung liegt bei einem rechteckigen Wassertank in der Mitte des Tanks, bei Wassertanks mit anderer Geometrie auf ca. einem Drittel zur tiefen Seite.

Bohren des Tanks

If an installation aperture has to be made, the water tank must first be emptied completely. If possible, remove the tank.

First drill small holes at the installation apertures. Use tapered drills, compass saws, fretsaws or files to enlarge and complete the hole. Deburr the edges. The safety instructions of the hand tool manufacturer must be observed.

Clean the tank of residue from drilling, filing and sawing. When installation is finished, refill the water tank with fresh water.

Cleaning the sensor

The transducer must be cleaned from time to time in order to ensure its reliable operation in the waste-water tank. For the purpose of cleaning, please remove the tank's transducer and rinse the two measuring probes under running water. Carefully remove any stubborn fouling using a soft brush. Be careful not to damage the white coating of the probes while performing this work. The tank should be cleaned with water after pumping it empty.

Inhalt der Verpackung

- NMEA 2000® Liquid Level Sensor
- Dichtungssatz N05-016-930
- Diese Installationsanleitung

Technische Daten

Stecker	NMEA 2000® Micro-C 5-polig M12
IP-Schutzhart	IP X9K
Nennspannung	12V (NMEA 2000®)
NMEA 2000 LEN	2

NMEA 2000-Daten

PGN	Description
127505	Fluid Level

PGN Beschreibung

127505 Flüssigkeitssstand

Before assembly

NOTICE: Short circuit. Cable burning, battery explosion. Remove the ignition key and detach the battery negative pole terminal.

Purchase an NMEA 2000 drop cable with five-pin M12 connector (max. drop cable length 6m, male-female connectors).

Installation position

NOTICE: always check the tank depth compared to sensor height. The sensor must always be installed in the upper part of the tank.

Install the sensor in the installation aperture provided for by the tank manufacturer (installation flange).

The most favorable point for the installation aperture is in the center of the tank cover in the case of rectangular tank, and at about one third towards the deep side in the case of other tanks.

Drilling the tank

If an installation aperture has to be made, the water tank must first be emptied completely. If possible, remove the tank.

First drill small holes at the installation apertures. Use tapered drills, compass saws, fretsaws or files to enlarge and complete the hole. Deburr the edges. The safety instructions of the hand tool manufacturer must be observed.

Clean the tank of residue from drilling, filing and sawing. When installation is finished, refill the water tank with fresh water.

Cleaning the sensor

The transducer must be cleaned from time to time in order to ensure its reliable operation in the waste-water tank.

For the purpose of cleaning, please remove the tank's transducer and rinse the two measuring probes under running water.

Carefully remove any stubborn fouling using a soft brush. Be careful not to damage the white coating of the probes while performing this work. The tank should be cleaned with water after pumping it empty.

Box contents

- NMEA 2000® Liquid Level Sensor
- Sealing kit N05-016-930
- These installation instructions

Technical specifications

Connector	NMEA 2000® Micro-C 5-pin M12 male
IP protection class	IP X9K
Rated voltage	12V (NMEA 2000®)
NMEA 2000 LEN	2

NMEA 2000 Data

PGN	Description
127505	Fluid Level

PGN Beschreibung

127505 Flüssigkeitssstand

Avant le montage

AVIS: court-circuit. Combustion des câbles, explosion des batteries. Retirer la clé de démarrage et débrancher la cosse du pôle négatif de la batterie.

Se procurer un câble de dérivation NMEA 2000 avec connecteur M12 à cinq broches (longueur maximum de câble de dérivation 6m, connecteurs mâle-femelle).

Position d'installation

AVIS: toujours vérifier la profondeur du réservoir par rapport à la hauteur du capteur. Le capteur doit toujours être installé dans la partie supérieure du réservoir.

Instalar el transmisor en la abertura de montaje (brida de montaje) ya prevista por el fabricante del tanque.

El lugar más favorable para la abertura de montaje en un tanque de agua rectangular, está en el centro de la tapa del tanque, en otros tanques de agua a un tercio del lado profundo.

Perforar el tanque

Si se debe hacer una abertura de montaje, previamente vaciar el tanque de agua por completo. Cuando sea posible, desmontar el tanque.

Taladrar las aberturas de montaje a un diámetro inferior al definitivo. Emplear una fresa cónica, una sierra de perforar, un serrucho de calar o una lima, para ampliar los agujeros y terminarlos. Desbarra las aristas. Observar obligatoriamente las indicaciones de Seguridad del fabricante de la herramienta manual.

Limpiar el tanque de agua de las virutas de taladrado, serrar y limar. Después de realizar el montaje del tanque, llenarlo de nuevo con agua dulce.

Limpiar el transmisor

Para garantizar un funcionamiento fiable del transmisor situado en el depósito de aguas residuales, éste deberá limpiarse periódicamente. Para efectuar la limpieza, desmonte el transmisor del depósito y enjuague con agua corriente las dos varillas de medición. La suciedad persistente deberá eliminarse cuidadosamente con un cepillo suave. Preste atención a no dañar el revestimiento blanco de las varillas. El tanque debe limpiarse con agua después de vaciar la bomba.

Contenido del paquete

- Sensor de nivel líquido NMEA 2000®
- Juego de juntas N05-016-930
- Estas instrucciones de instalación

Datos técnicos

Conector	NMEA 2000® Micro-C 5-pines M12 macho
Grado de protección IP	IP X9K
Alimentación eléctrica	12V (NMEA 2000®)
NMEA 2000 LEN	2

Datos NMEA 2000

PGN	Description
127505	Nivel líquido

PGN Beschreibung

127505 Niveau liquide

Antes del montaje

AVISO: cortocircuito. Quemadura cables, explosión baterías. Extraiga la llave de encendido y desconecte el borne del polo negativo de la batería.

Prepararsi un cavo di derivazione NMEA 2000 con connettore M12 a cinque pin (lunghezza max. 6m, connettori maschio-femmina).

Posición de instalación

AVISO: verifique siempre la profundidad del depósito respecto a la altura del sensor. El sensor debe instalarse siempre en la parte superior del depósito.

Instalar el transmisor en la abertura de montaje (brida de montaje) ya prevista por el fabricante del tanque.

El lugar más favorable para la abertura de montaje en un tanque de agua rectangular, está en el centro de la tapa del tanque, en otros tanques de agua a un tercio del lado profundo.

Perfurare il serbatoio

Qualora debba essere realizzato un vano di montaggio, svuotare precedentemente il serbatoio dell'acqua completamente. Se possibile, smontare il serbatoio.

Praticare inizialmente un piccolo foro per il vano di montaggio. Utilizzare una fresa conica, una sega a tazza, un seghe alternativa o una lima per allargare e completare il foro. Smussare i bordi. Rispettare assolutamente le avvertenze di sicurezza del produttore dell'utensile.

Rimuovere dal serbatoio i residui di lavorazione derivanti dalla realizzazione del foro con trapano, sega o lima. A montaggio eseguito, riempire nuovamente il serbatoio con acqua dolce.


Pulizia del sensore

Para garantir un funcionamiento fiable del transmisor situado en el depósito de aguas residuales, éste deberá limpiarse periódicamente. Para efectuar la limpieza, desmonte el transmisor del depósito y enjuague con agua corriente las dos varillas de medición. La suciedad persistente deberá eliminarse cuidadosamente con un cepillo suave. Preste atención a no dañar el revestimiento blanco de las varillas. El tanque debe limpiarse con agua después de vaciar la bomba.

Contenido della confezione


- Sensore livello acque NMEA 2000®</li

1.




A → Min. 10mm
Max. 15mm


2.





3.



4.



5.



Schnelles Blinken / Fast blinking /
Clignotement rapide / Parpadeo rápido /
Lampeggio veloce / Piscando rapidamente


Langsames Blinken / Slow blinking /
Clignotement lent / Parpadeo lento /
Lampeggio lento / Piscando lentamente

ON
OFF



OK
ERROR

6.



#2

Frischwasser / Fresh Water / Eau douce /
Agua dulce / Acque chiare / Agua doce

Schmutzwasser /
Waste Water / Eaux usées / Aguas residuales / Acque scure / Agua residual

#1

	Tank 1 Réservoir 1 Tanque 1 Serbatoio 1
	Tank 2 Réservoir 2 Tanque 2 Serbatoio 2
	Tank 3 Réservoir 3 Tanque 3 Serbatoio 3
	Tank 4 Réservoir 4 Tanque 4 Serbatoio 4